

; FILLING OF STEPPER MOTOR PROM X3122 FLOPPYDRIVE
65 0E 1B 30 67 0C 19 32 25 0E 1B 30 27 0C 19 32
64 0D 1A 33 64 0D 1A 33 24 0D 1A 33 24 0D 1A 33